

Erratum

Im Heft **V333** der „Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen“ mit dem Titel:

Passive Schallschutzmaßnahmen – Akustische Wirksamkeit

müssen folgende Korrekturen vorgenommen werden:

S. 73 rechte Spalte vorletzte Zeile: **Bild 94** ändern in **Tabelle 39**

S. 74 linke Spalte, erster Absatz in Kapitel 7.2, drittletzte Zeile:
Bild 95 ändern in **Tabelle 40**

S. 78 rechte Spalte: **Bild 94 und 95 löschen**

S. 79 rechte Spalte: **Tabellennummern 37 und 38 korrigieren,
Tabellen 39 und 40 einfügen:**

Tab. 37:	Zusammenfassung des Korrektursummanden E in dB für $R_w + C_{tr,50-3150}$ (ohne Hindernisse mit 30 m / 50 m Höhe)
Tab. 38:	$C_{tr,50-3150}$ untersuchter Fenster nach Schallschutzklasse und Fenstertyp
Tab. 39:	Vorschlag für eine Neufassung der Tabelle 2 der 24. BImSchV, basierend auf R_w
Tab. 40:	Vorschlag für eine Neufassung der Tabelle 2 der 24. BImSchV, basierend auf $R_w + C_{tr,50-3150}$

Wir bitten um Beachtung.

Fachverlag NW in der
Carl Ed. Schünemann KG,
Bremen

März 2021
